DECAP PHOSALI
DECAP FORALI

Réf. 4483/1

Réf. 3514

FICHE TECHNIQUE

DÉTARTRANTS - DÉSOXYDANTS ALIMENTAIRES(1) DE SÉCURITÉ(2)

TRAITEMENT DE CHOC OU ENTRETIEN RÉGULIER :
CALCAIRE ÉPAIS / OXYDATION FORTE SOLS, MURS,
APPAREILS SANITAIRES, MEUBLES, CUVES, MATÉRIEL, ...
ET CHAUFFE-EAU / CIRCUITS / APPAREILS MÉNAGERS

PROPRIÉTÉS

- **ÉLIMINATION DES COUCHES SOLIDES TERNES DE CALCAIRE, TARTRE, CARBONATE, SULFATE, CALCIUM, MAGNÉSIUM,...**
  Les dépôts sont dissous ou détachés facilement de leur support.
- **DÉSOXYDATION DES MÉTAUX FERREUX ET LÉGERS INOX, ALUS, CUIVRES ... TERNIS**
  Ces métaux qui s'oxydent facilement par l'humidité ou les lavages successifs retrouveront leur éclat d'origine.
- **SANS EFFET SUR LES CAOUTCHOUCS, JOINTS, MATIERES PLASTIQUES ET CERTAINES PEINTURES !**
  Type très résistant polyuréthane, époxy, les autres peintures courantes (glycéro, acryliques, ...) risquant d'être matées en cas de contact trop prolongé ou si dilution insuffisante ; matage cependant (souvent) rattrapable avec nos polish réf. 2929 FIPOLISH AUTO (doux) ou 3432 FIPOLISH METAL (fort).
- **SUPPRESSION DES DÉPOTS VERTS, BRUNS OU NOIRS DE MOUSSE, ALGUES, MOISISSURES, MICRO-ORGANISMES**
  Ces dépôts qui se nichent dans les porosités du tartre se retrouvent éliminés pour une hygiène retrouvée et des mauvaises odeurs disparues !
- **ACTION PASSIVANTE POUR LA PROTECTION DES MÉTAUX (*Réf.4483/1 seulement*)**
  Les métaux désoxydés, étant protégés superficiellement par l'action de l'agent passivant, se réoxyderont moins vite.
- **CONTIENT DES AGENTS MOUILLANTS (*Réf.4483/1 seulement*)**
  pour favoriser la pénétration des dépôts gras, ... ce qui évite de faire barrage aux agents acides en vue d'optimiser leur action décapante du ciment, des oxydes, tartres, algues, mousses ... mais aussi pour faciliter le rinçage en fin d'opération.

(1) QUALITE ALIMENTAIRE
Conforme à l'arrêté ministériel du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage des récipients pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.
(2) DECAP PHOSALI (Réf.4483/1) HAUTE SECURITE TOUS SUPPORTS

MODE D'EMPLOI

① TOUS USAGES

- **TARTRE / CALCAIRE EPAIS OU DIFFICILE OU FORTE OXYDATION : PUR A DILUER 1:10**
- **ENTRETIEN REGULIER : DILUE 1:5 A 1:50**

② APPAREILS MÉNAGERS ENTARTRÉS

APPAREILS MENAGERS	DOSAGES	RECOMMANDATIONS	RINÇAGE
CAFETIERE ELECTRIQUE	Verser ½ L d'eau dans le bocal verseur puis 30 ml de **Decap Phosali ou Forali.** Verser la solution dans le réservoir d'eau de la cafetière.	Faire passer la moitié de la solution. Laisser agir 10 mn. Remettre en marche pour faire écouler le reste.	3 rinçages à l'eau claire.
LAVE-LINGE LAVE-VAISSELLE	100 ml de **Decap phosali** à la place de la lessive SANS LINGE, SANS VAISSELLE	Faire fonctionner l'appareil sans prélavage *(30°C pour les lave-linge)*.	Rincer
CASSEROLE, BOUILLOIRE, VASE	30 ml de **Decap Phosali ou Forali** dans 1 litre d'eau tiède.	Laisser agir pendant 1 heure	Bien rincer à l'eau claire.
TIGE ANTI-CALCAIRE ET SEMELLE FER A REPASSER	30 ml de **Decap Phosali** dans 1 litre d'eau tiède	Laisser tremper l'extrémité de la tige ou la semelle du fer dans le mélange.	Rincer puis essuyer.

③ CHAUFFE-EAU / CIRCUITS ENTARTRÉS

APPAREILS MENAGERS	DOSAGES	RECOMMANDATIONS	RINÇAGE
CHAUFFE-EAU CIRCUIT, ...	Adjoindre 3 % de **Decap Phosali ou Forali** par rapport au volume d'eau chaude 55°C, ou 15 % si eau 25°C	Faire circuler par système de pompage. Maintenir pH à 2 pendant plusieurs heures en ajoutant du produit si nécessaire. Vidanger.	Rincer à l'eau froide jusqu'à ce que le papier pH (degré 1 à 10) ait la même couleur que le témoin plongé dans l'eau du robinet. En cas de présence résiduelle de tartre, recommencer toute l'opération.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DECAP PHOSALI (4483/1)

Traitement choc ou entretien régulier - Calcaire épais - Oxydations fortes - Sols, murs, appareils sanitaires, cuves, chauffe-eau - appareils ménagers.

COMPOSITION	**:** Base acide phosphorique ultra concentré, additifs divers
ÉTAT PHYSIQUE	**:** Liquide
COULEUR	**:** Incolore à jaune pâle
SOLUBILITE	**:** Eau
PH PUR	**:** <1
PH 10 %	**:** 1.7 environ
SECURITE TRAVAIL	**:** Voir F.D.S.
SECURITE TRANSPORT	**:** Voir F.D.S.

DECAP FORALI (3514)

Traitement super choc - Calcaire très épais - Oxydations très fortes - Sols, murs, appareils sanitaires, cuves, chauffe-eau - matériel divers - Circuits.

COMPOSITION	: Base acide chlorhydrique ultra concentré et additifs divers
ÉTAT PHYSIQUE	: Liquide.
COULEUR	; Incolore à jaune paille.
SOLUBILITE	: Eau
PH PUR	: < 1
PH 10 %	: 1.5 environ.
SECURITE TRAVAIL	: Voir F.D.S.
SECURITE TRANSPORT	: Voir F.D.S.

GARANTIE : Les indications mentionnées sur nos fiches techniques sont le résultat d'essais objectifs communiqués par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient cependant constituer une garantie ni engagement de notre part. La manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que celui-ci convient parfaitement tant qu'à l'usage auquel il le destine, tant qu'à la résistance ou à la sensibilité des supports sur lesquels il est appliqué. Par conséquent, notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas de dommages ou de dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.

g-fi/fi-serveur/dossierscommuns/documentsproduits/fichestechniques/catalogue/actuelles/4483-1/260504

FRANCE INDUSTRIE SA
Zone industrielle - 28800 - BONNEVAL - France
Tel : 33.(0)237.472.624 - Fax : 33(0)237.962.347
Internet : www.france-industrie.com